

Fjerning av ekstern reset funksjon (tilleggsknapp)

Metoden brukes på SE1000 som ikke lar seg resette etter utført test.

NB: Det trengs en **ekstra sensor (fig. A)** type SGS510 eller SGS300 med montasjeplate påmontert sensoren.

1. La strømmen stå AV i minimum 15 sekunder (bruk kurssikringen).
2. Slå strømmen PÅ i 5 sekunder.
3. Slå strømmen AV i 15 sekunder.
4. Slå strømmen PÅ igjen, og etter 20 sekunder utfør følgende:
5. Trykk en gang (1 sekund) på sensorlokket (fig. A), vent 1 sekund til lampen har blinket ferdig og trykk 1 gang til (1 sekund) og slipp.
6. Lag så et vanlig testsignal med den fastmonterte sensoren (fig. B) ved å holde inne lokket til et pipesignal høres (etter ca. 6 sekunder) og slipp.

Deretter skal komfyrvakten kunne resettes som normalt igjen, ved å trykke 1 gang (1 sekund) på sensorlokket (fig. B)

(fig. A) Ekstra sensor



SGS510

eller



SGS300

(fig. B)

